令和6年度 芝山町通学路合同点検結果

【点検実施日】 令和6年8月29日（木）

番号	学校名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容
1	芝山町立芝山小学校	パルード地区の信号のない交差点（町道02-019号線）	子ども達が通学の際横断するが、カーブで見通しが悪く、音も反響してどこから車が来るかわからない。	【町まちづくり課】 路面標示薄い箇所塗り直し
2	芝山町立芝山小学校	小学校から坂を下ってきて新井田大通りに出る場所の砂利スペース（町道02-019号線）	大型トラックや一般車両が長時間駐車しているため、徒歩登下校児童がその脇を通る危険や不審者など不安がある。中学生などの自転車の子ども達は避けるため車道側を走っている。	【町こども教育課・町まちづくり課】 注意喚起に係る看板等の設置検討
3	芝山町立芝山小・中学校	新井田地先（はにわ台入口の坂）（町道01-006号線）	カーブの下り坂に歩道の未設置間があり、児童生徒の安全確保が出来ていない。	【町まちづくり課】 歩道整備の検討、グリーンベルト箇所の清掃
4	芝山町立芝山小学校	寿美屋商店前の急カーブの横断歩道（県道八日市場八街線）	交通量が多く、見通しが悪い。車が止まってくれない。	【成田土木事務所】 側溝の蓋の修繕
				【小・中学校】 安全指導及び注意喚起
5	芝山町立芝山小・中学校	小池7番（竜が塚）Y字路多古方面に向かう道（町道01-008号線、県道大里小池線）	通学時間帯、車の通行が激しく信号機、歩道も無く道も狭いため、スクールバス停留所に行くにも、自転車通学するにも危険。	【山武警察】 取り締まり強化
				【町まちづくり課】 道路狭隘箇所改良、歩道整備の検討
6	芝山町立芝山小学校	県道79号と290号を繋ぐ町道（芝山町境打越十字路付近）（町道01-008号線）	ダンプカーを含む車の通りが多い。イーグルレイクゴルフクラブから芝山町方面へ下がるところは、スピード違反が多く事故が多い。	【山武警察】 「止まれ」標識の向き修正
				【町こども教育課】 バス停の変更について検討
7	芝山町立芝山中学校	大台の工業団地から焼肉大幸付近の急カーブ（町道2BL-0061号線）	見通しが悪く、横断時に車が見えない。	【町まちづくり課】 歩道環境整備
				【中学校】 安全指導及び注意喚起