

## 令和3年度 芝山町通学路合同点検結果

【点検実施日】令和3年7月28日（水）

番号	学校名	危険箇所場所	危険の内容	安全対策の内容
1	芝山町立芝山小学校	主要地方道八日市場八街線 (文化センター入口交差点～ 小池T字路交差点)	交通が多く道幅が狭い県道で歩道がなく、横断歩道等の塗装が剥がれている。	【山武警察】 横断歩道・停止線の再塗装
				【成田土木】 道路の拡幅（歩道設置） グリーンベルトの設置（塗装） 外側線の再塗装
				【町まちづくり課】 県道脇の町道へ「左右見て」路面標識設置
				【町教育課】 外灯・ミラー設置依頼（総務課へ） 対策実施回答は総務課
2	芝山町立芝山小学校	小学校からスクールバス停留 所までの道(町道3BL-0095号 線)	交通がある程度ある中で、道幅が狭い町 道を多数の児童が使用している。	【町まちづくり課】 「スクールゾーン」路面標識設置
				【町教育課】 通学路注意喚起に係る看板等の設置
3	芝山町立芝山小学校	小学校から新井田・バールド 方面に下る道(町道3BL- 0095号線)	道幅が狭く、安全灯がない。自動車のすれ 違いが難しく、学校独自ルールとして登校 (送迎)時の一方通行を保護者へ依頼して いる。	【町教育課】 通学路注意喚起に係る看板等の設置 小型カーブミラーの大型ミラーへの交換依頼
				【小学校】 保護者以外の地区住民に対する登校時の一方通行協力依頼（文書配 付等）の実施
4	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	新井田公民館付近交差点 (町道01-006号線、02-019号 線交差点)	横断歩道の塗装が剥がれ、横断歩道が塗装 された車道と繋がる歩道との間に高低差が ある。	【町まちづくり課】 車道と歩道との段差解消 路面舗装（部分補修） 中央線・外側線の再塗装
				【山武警察】 横断歩道・停止線・「止まれ」・「 」の再塗装  【町教育課】 通学路注意喚起に係る看板等の設置
5	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	はにわ台団地への坂道(町道 01-006号線)	大きくカーブした交通量の多い坂道で、見 通しが悪く歩道がない。	【町まちづくり課】 路肩整備（泥あげ・樹木剪定） 剪定は地権者依頼含む デリネーターの設置 「飛び出し注意」看板設置含む グリーンベルトの設置（塗装）
				【町教育課】 ミラー清掃依頼（総務課へ） 対策実施回答は総務課  【小学校】 児童使用ヘルメットの反射テープ・タスキ使用等の確認
6	芝山町立芝山中学校 芝山町立芝山小学校	牧野集会所付近交差点 (町道01-003号線、02-025号 線交差点)	坂道が交差する見通しの悪い交差点で、道 幅が狭く、度々、事故が発生している。	【町まちづくり課】 優先道路側にドット線塗装 非優先道路の中央線を消去し、路肩部分に待避スペースを創出 「交差点あり」路面標示塗装・交差点鉾の設置 交差点内（注意喚起）着色

番号	学校名	危険箇所場所	危険の内容	安全対策の内容
7	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線三里塚街道 (町道01-003号線との交差点 付近)	交通が多く道幅が狭い県道で歩道がなく、交差点内には滞留所が3カ所不足している。	【小(中)学校】 通学路の変更(はにわ道への変更)検討  【町教育課】 通学路注意喚起に係る看板等の設置
8	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線 坂志岡交差点～岩山交差点間	夏季の植物の繁茂期、歩道内の植栽やガードレール外部からの雑木・雑草が歩道を遮り、通行が極めて困難な状況となる。また、植栽により歩道通行者が死角に入り、防犯面においても問題がある。	【成田土木】 雑木の刈込 歩道内の植栽の撤去を検討する
9	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線 岩山交差点～山田交差点間	夏季の植物の繁茂期、歩道に隣接する山林から伸びている雑木・竹が歩道を遮り、通行が極めて困難な状況となる。一部区間では砂利・土砂が歩道に堆積し、通行に支障を生じている箇所がある。	【成田土木】 木・竹の刈込 出入り口を除く箇所への土留めの設置
10	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線 芝山中学校入口交差点～芝山 交番間	雨天時、歩道に隣接する畑から土砂が流入し、歩道を覆ってしまい、通学時の交通安全面で大きな支障が生じる。	【成田土木】 出入り口を除く箇所への土留めの設置
11	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線 新井田入口交差点やや北方	雨天時、歩道に隣接する畑から土砂が流入し、歩道を覆ってしまい、通学時の交通安全面で大きな支障が生じる。	【成田土木】 出入り口を除く箇所への土留めの設置
12	芝山町立芝山小学校 芝山町立芝山中学校	主要地方道八日市場八街線 高谷橋付近～山中地区周辺	交通が多いが道幅が狭く(歩道なし)、見通しの悪いカーブが連続している。	【成田土木】 外側線の引直し、グリーンベルトの設置