

令和4年度 芝山町通学路合同点検結果

【点検実施日】令和4年10月4日（火）

番号	学校名	①危険箇所のある場所	②危険の内容	③安全対策の内容
1	芝山町立芝山小学校	木戸川にかかる橋 （小池地区 小学校から新井田・パルールド方面に坂道を下り、300m程度先の橋）	橋の欄干の下部が抜けているため、児童が川に転落する恐れがある。	【町まちづくり課】 ・落下防止に係る表示の設置、欄干部分への防護網の設置検討
				【小中学校】 ・児童生徒・保護者への注意喚起
2	芝山町立芝山中学校	パルールド＜小池2601-27（はにわ整骨院付近）＞から新井田＜新井田740（新井田公民館）＞方面への道	木戸川と反対側壁上部からの倒木（主に竹）。特に雨天時は垂れ下がってくる。	【町まちづくり課】 ・路肩整備（泥あげ） ・倒木がある土地所有者への通知
				【小中学校】 ・児童生徒・保護者への注意喚起
3	芝山町立芝山小学校	パルールド地区内富里へ抜ける道（調整池脇）（新井田251ー226付近）	街路樹の「根上がり」が起きており、通行に支障をきたしている。	【町まちづくり課】 ・「根上がり」により、でこぼこになった歩道の改修
4	芝山町立芝山中学校	牧野集会所＜牧野130＞付近の交差点	交差している道の双方が坂であるとともに、きれいな十字となっておらず、片方の道は少々ずれており、変形十字路ともいえる。	【町まちづくり課】 ・交差点内道路（注意喚起）着色 ※オレンジ色等 ・注意喚起看板設置 ・外側線、中央線、交差点注意のひき直し
				【町教育委員会】 ・カーブミラーサイズの変更（大型）を関係係へ依頼
5	芝山町立芝山中学校	国道296号、川津場橋付近の交差点。＜岩山2094-2（えん歌前）＞	交通量が多い上、信号待ちをする歩行者や自転車のためのガードレールもなく、車止めのポールも少ない。	【成田土木事務所】 ・外側巻き込み線の再塗装 ・車止めの再設置 ・道路の轍の補修
6	芝山町立芝山中学校	県道成田松尾線 山田交差点～岩山交差点間	夏季の植物の繁栄期、歩道に隣接する山林から伸びている雑木・竹が歩道を遮り、通行が困難な状況となる。	【成田土木事務所】 ・雑草・雑木の苅込 ・後の防草シートの設置検討
7	芝山町立芝山小学校	小池地区土地区画整理事業区域内道路	住宅地整備に伴い、歩行者（通学児童）及び車両の通行量が増加することが想定され、交通安全対策をする必要がある。	【町企画空港政策課】 交通安全対策を施した道路（町道3BL-0205号線・町道3BL-0206号線）の新設