


令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図



1	主要地方道八日市場八街線 （文化センター入口交差点～小池T字路交差点）	交通量が多く道幅が狭く歩道がない、横断歩道等の舗装が劣化している。	【山武警察署】 横断歩道・停止線の再塗装 【成田土木事務所】 ①道路の拡幅（歩道設置） ②グリーンベルト塗装 ③外側線の再塗装 【町まちづくり課】 県道協の行動に「左右を見て」路面標識設置 【町教育課】 外灯・ミラー設置依頼
---	--	--	---

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図

芝山小学校

40.6

19.8


2	小学校からスクールバス停留所までの道 (町道3BL-0095号線)	交通量が多く、道幅が狭い。	【町まちづくり課】 「スクールゾーン」路面標識設置 【町教育課】 通学路注意喚起看板等の設置
---	--------------------------------------	---------------	---

3	小学校から新井田・バルールド方面に下りる道(町道3BL-0095号線)	道幅が狭く、安全等がない。自動車のすれ違いが難しく、学校独自のルールとして登下校時の一方通行を保護者へ依頼している。	【町教育課】 ①通学路注意喚起看板等の設置 ②大型カーブミラーの設置依頼 【小学校】 周辺地区住民への登下校時の一方通行協力依頼 【町まちづくり課】 道路拡幅及びバイパス道路の検討
---	-------------------------------------	--	--

道の駅
風和里しばやま


19.3

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図




4	新井田公民館付近 交差点 (町道01-006号線、 02-019号線交差 点)	横断舗装の塗装劣化、車 道と歩道に段差が発生し てる。	【町まちづくり課】 ①車道と歩道の段差解消 ②路面舗装（部分補修） ③中央線・外側線の再塗装 【山武警察署】 横断歩道・停止線・「止まれ」・「◇」 の再塗装 【町教育課】 通学路注意喚起看板等の設置
---	--	--	--

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図



5	はにわ台団地への 坂道 (町道01-006号 線)	大きくカーブした交通量 の多い坂道、見通しが悪 く歩道がない	【町まちづくり課】 ①路肩整備 (泥上げ、樹木剪定) ②デリネーター設置 「飛び出し注意」看板設置検討 ③グリーンベルト塗装 【町教育課】 カーブミラー清掃依頼 【小学校】 児童使用ヘルメットの反射テープ・タスキ使用等の確認
---	------------------------------------	--------------------------------------	---

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図



6


牧野集会所付近交
差点
(町道01-003号線、
02-025号線交差
点)

坂道が交差する見通しの
悪い交差点、道幅が狭く、
事故も発生している

【町まちづくり課】


- ①優先道路側にドット線塗装
- ②非優先道路の中央線を消去し、路肩部分に退避スペースを創出
- ③「交差点あり」路面標示塗装、交差点紙の設置
- ④交差点内(注意喚起)着色

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図



7	県道成田松尾線三 里塚街道 (町道01-003号線 との交差点付近)	交通量が多く道幅が狭い、 歩道がない。	【小(中)学校】 通学路の変更 【町教育課】 通学路注意喚起看板等の設置
---	---	------------------------	---

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図



令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図

26.5

芝山観光竹の子園

倉

主
道
地

9

県道成田松尾線
岩山交差点～
山田交差点間

雑木・竹の為歩行困難、
砂利・土砂堆積による通
行支障

【成田土木事務所】

- ①木・竹の刈込
- ②出入口除く土留の設置

43.1

みつば幼稚園

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図

丸花



37.0

芝山中学校


40.5

10

県道成田松尾線
芝山中学校入口交
差点～芝山交番間

雨天時、畑から歩道に土
砂が流出し通学に支障が
ある。

【成田土木事務所】
出入口を除く箇所への土留の設置



令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図

J A 山武郡市
経済センター

21.6

41.2

11	県道成田松尾線 新井田入口交差点 やや北側	雨天時、畑から歩道に土 砂が流出し通学に支障が ある。	【成田土木事務所】 出入口を除く箇所への土留の設置
----	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

芝山町第一

令和3年度通学路合同点検結果対策箇所図

