

令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図



1	木戸川にかかる橋 (小学校から新井田・バルールド方面に坂道を下り、300m程度先の橋)	橋の欄干の下部が抜けているため、児童が川に転落する恐れがある	【町まちづくり課】 落下防止に係る表示の設置、欄干部分への防護網の設置検討 【小中学校】 児童生徒・保護者への注意喚起
---	--	--------------------------------	--

2	バルールド（はにわ整骨院付近）から新井田（新井田公民館）方面への道	木戸川と反対側壁上部からの倒木（主に竹）	【町まちづくり課】 路肩整備（泥上げ） 倒木がある土地所有者への通知 【小中学校】 児童生徒・保護者への注意喚起
---	-----------------------------------	----------------------	--

バルールド第二公

令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図

第二公




3

パルールド地区内
富里へ抜ける道
(調整池脇)


街路樹の「根上がり」が
起きており、通行に支障
をきたしている

【町まちづくり課】
「根上がり」により、でこぼこになった
歩道の改修

31.3




令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図



4	牧野集会所付近の 交差点	交差している道の双方が 坂であるとともに、きれ いな十字となっておらず、 片方の道は少々ずれてお り、変形十字路ともいえ る。	【町まちづくり課】 交差点内道路（注意喚起）着色※オレン ジ色等 注意喚起看板設置 外側線、中央線、交差点注意のひき直し 【小中学校】 カーブミラーサイズの変更（大型）を関 係係へ依頼
---	-----------------	--	---

令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図



5	国道296号、川津場橋付近の交差点	交通量が多い上、信号待ちをする歩行者や自転車のためのガードレールもなく、車止めのポールも少ない。	【成田土木事務所】 外側巻き込み線の再塗装 車止めの再設置 道路の轍の補修
---	-------------------	--	--

41.7

令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図



成
田
松

尾

38.8

6

県道成田松尾線
(山田交差点～岩
山交差点間)

夏季の植物の繁栄期、歩
道に隣接する山林から延
びている雑木・竹が歩道
を遮り、通行が困難な状
況となる。

【成田土木事務所】
雑草・雑木の刈込
後の防草シートの設置検討

令和4年度通学路合同点検結果対策箇所図

