

令和5年度通学路合同点検結果対策箇所図

育
所


交

2	木戸川にかかる橋 (3-07無名橋) 1の 道より300mくだっ たところ	橋の欄干の下部が抜けて いるため、児童が川に転 落する恐れがある	【町教育委員会】 注意喚起に係る看板等の設置検討
---	--	--	-----------------------------

19.8

1	小学校から新井 田・バルールド方 面に下る道(町道 3BL-0095号線)	橋の欄干の下部が抜けて いるため、児童が川に転 落する恐れがある	【小学校】 保護者へ登校時の一方通行協力依頼の実 施 【町教育委員会】 防犯灯の設置を環境係へ依頼
---	--	--	---

令和5年度通学路合同点検結果対策箇所図



3	芝山はにわ道・新井田入口（エハラピーナッツ前の交差点）から高田方面へと向かう下り坂（町道01-006号線）	交通量も多く、歩道も無い。信号待ちの自動車が並ぶと、高田方面の坂道は非常に狭くなる。	【中学校】 生徒へ別のルートを使用するよう注意喚起
---	---	--	------------------------------

令和5年度通学路合同点検結果対策箇所図

高田共同
利用施設

高田加圧機場


32.2

23.1

4	高田共同利用施設 付近交差点（町道 01-005号線、3BL- 0044号線交差点）	木戸川沿いの細道（自動 車は通行不可）から道を 渡りたいが、横断歩道も なく渡りにくい。 また、木戸川に架かる橋、 急カーブ等、複数の危険 要因が重なっている。	【中学校】 生徒へ別のルートを使用するよう注意喚 起 【町教育委員会】 山武警察署へ横断歩道設置要望書の提出
---	---	--	--

J A 山武郡市

令和5年度通学路合同点検結果対策箇所図



令和5年度通学路合同点検結果対策箇所図



6	県道成田松尾線 山田交差点～岩山 交差点間	夏季の植物の繁茂期、歩 道に隣接する山林から延 びている雑木・竹が歩道 を遮り、通行が困難な状 況となる。	【成田土木事務所】 ①木・竹の刈込 ②防草シートの設置
---	-----------------------------	---	-----------------------------------